



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

### RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - DEZEMBRO DE 2006

---

---

- ÍNDICE

- ÍNDICE ..... 1
- NOTA INTRODUTÓRIA ..... 2
- ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS) ..... 3



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação<sup>1</sup> dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 27 de Dezembro de 2006

A Direcção

---

<sup>1</sup> Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



## • ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa geográfico que identifique a localização dos equipamentos monitorizados e objecto de referência no quadro (I) que, de seguida, se apresenta:

Quadro I - Check List da Monitorização Física do Paredão

Equipamentos/Localização	Praia da Azarujinha		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do Tamariz		Praia do Tamariz		Do Tamariz ao Jonas Bar		Do Jonas à praia das Moitas		Praia das Moitas		Das Moitas à curva do palácio		Praias da Duquesa e Conceição	
	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação
Rampas de Acesso			1	ok			2	ko (7)										
Candeeiros		ko (1)		ko (1)		ko (1)												
Painéis informativos e publicidade			1 e 2	1 ok; 2 ko (4)	3	ko (4)	4	ok			5	ok	6	ok	7	ok	8	ok
Chuveiros e limpa pés	1		2		3		4		5 e 6	6 ko (11)	7		8		9		10 e 11	
Limpa pés			1															
Bebedouros	1	ko (2)	2 e 3	2 ko (2); 3 ok	4	ko (2)	5 e 6	5 e 6 ko (2)	7 e 8	7 ko (2); 8 ok	9 e 10	9 ko (2) e 10 ok	11	ko (2)	12	ko (2)	13 a 15	ko (2)
Casas de banho	1	ko (3)							2	ko (3)	3	ko (3)					4	ko (3)
Piso				ko (5)		ko (5)		ko (5)		ko (5)								
Papeteiras			1 a 5		6 a 12		13 a 17		18 a 21		22 a 28		29 e 30		31 a 34		35 a 39	ok
Asseio canino			1	ok													2	ok
Equipamentos desportivos			1		2		3 e 4				5 a 9				10 a 12			
Ecopontos	1	ok	2	ok	3	ok						ko (8)	6	ko (8)	7	ok	8 a 10	ok
Canteiros						ko (6)						ko (9)						
Cheiros																		
Bancos										2	ko (10)				3			

- 1 - Sem iluminação
- 2 - sem água
- 3 - totalmente fechadas
- 4 - vidros partidos
- 5 - abatimentos, os mesmos descritos em relatórios anteriores
- 6 - um graffittie na arriba
- 7 - Com areia
- 8 - com graffitties
- 9 - água a escorrer do canteiro para o paredão e mar
- 10 - alguns com graffitties
- 11 - grelha de escoamento danificada

Relatório realizado em 13-12-2006, iluminação no dia 14-12-2006

Nesta data, destaca-se o facto de todas as casas de banho ao longo do paredão estarem encerradas e de continuarem a existir problemas de falta de iluminação, sobretudo entre o Estoril e a praia da Azarujinha.

Realce também para o facto de há quase dois meses persistir uma rotura de água num canteiro junto à estação do Monte do Estoril, que alaga o paredão e escorre para o mar.

Reitera-se a ideia de que a existência de cacifos - do género dos que estão nos centros comerciais para guardar alguns objectos pessoais na chegada ao Paredão - facilitaria a vida aos utentes que, deste modo, poderiam fazer exercício físico mais confortavelmente.