



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - JANEIRO DE 2006

- **ÍNDICE**

- **ÍNDICE** 1
- **NOTA INTRODUTÓRIA** 2
- **ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)** 3



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação¹ dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 31 de Janeiro de 2006

A Direcção

¹ Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa geográfico que identifique a localização dos equipamentos monitorizados e objecto de referência no quadro (I) que, de seguida, se apresenta:

Quadro I - Check List da Monitorização Física do Paredão

Equipamentos/Localização	Praia da Azarujinha		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do Tamariz		Praia do Tamariz		Do Tamariz ao Jonas Bar		Do Jonas à praia das Moitas		Praia das Moitas		Das Moitas à curva do palácio		Praias da Duquesa e Conceição	
	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação
Rampas de Acesso			1	ok (3)			2	ko (3)										
Candeeiros																		
Painéis Informativos e publicidade			1 e 2	1 ok; 2 ko (4)	3	ko (4)	4	ok			5	ok	6	ok	7	ok	8	ok
Chuveiros e limpa pés	1		2		3		4		5 e 6	5 ok; 6 ko (7)	7		8		9		10 e 11	
Limpa pés			1															
Bebedouros	1	ko (1)	2 e 3	2 ko (1); 3 ok	4	ko (1)	5 e 6	5 e 6 ko (1)	7 e 8	7 ko (1); 8 ok	9 e 10	9 ko (1); 10 ok	11	ko (1)	12	ok	13 a 15	ko (1)
Casas de banho	1	ko (2)							2	ko (2)	3	ko (2)					4	ko (10)
Piso				ko (5)		ko (5)		ko (5)		ko (5)								
Papeleiras																		
Asseio canino			1	ok													2	ok
Equipamentos desportivos																		
Ecopontos	1	ok	2	ok	3	ok					4 a 5	ko (8)	6	ko (8)	7	ok	8 a 10	ok
Canteiros						ko (6)						ko (9)						
Cheiros																		
Bancos												ko (8)						

LEGENDA

- 1 - Sem água
- 2 - Todas fechadas
- 3 - Com areia
- 4 - Vidros partidos
- 5 - Abatimentos - os mesmos descritos em relatórios anteriores
- 5 - vidro partido
- 6 - Grafite na arriba
- 7 - Grelha de escoamento de água partida e falta pedra
- 8 - Com grafites
- 9 - Escoamento de água do canteiro para o paredão
- 10 - Apenas uma das quatro abertas

Relatório elaborado dia 19 de Janeiro

Face ao relatório anterior é de realçar a colocação de metragem do paredão de 250 em 250 metros, correspondendo a um desejo dos utilizadores do passeio.

Continuam, no entanto, alguns problemas por resolver:

No dia da realização do presente relatório apenas uma casa de banho estava aberta.

Mantêm-se também por resolver o derrame de água proveniente de um canteiro

perto da praia das moitas no sentido S. João do Estoril - Cascais.

A iluminação apresenta deficiências entre o Tamariz e a praia da Azarujinha.

Reitera-se a ideia de que a existência de cacifos - do género dos que estão nos centros comerciais para guardar alguns objectos pessoais na chegada ao Paredão - facilitaria a vida aos utentes que, deste modo, poderiam fazer exercício físico mais confortavelmente.