



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

**RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E
DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - MARÇO DE 2007**

- **ÍNDICE**

- **ÍNDICE**..... 1
- **NOTA INTRODUTÓRIA** 2
- **ESTADO FÍSICO E UTILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)** 3



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação¹ dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

Paredão, 3 de Abril de 2007

A Direcção

¹ Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



• ESTADO FÍSICO E UTILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Este ponto visa monitorizar os equipamentos e a utilização do Paredão. Pretende-se que em relatórios futuros seja incluído um mapa geográfico que identifique a localização dos equipamentos monitorizados e referenciados no quadro (I) que, de seguida, se apresenta:

Quadro I - Check List da Monitorização Física do Paredão

Equipamentos/ Localização	Praia da Azarujinha		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do Tamariz		Praia do Tamariz		Do Tamariz ao Jonas Bar		Do Jonas à praia das Moitas		Praia das Moitas		Das Moitas à curva do palácio		Praias da Duquesa e Conceição	
	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação
Rampas de Acesso			1	ok (5)			2	ko (5)										
Candeeiros																		
Painéis informativos e publicidade			1 e 2	1 ok; 2 ko (6)	3	ko (6)	4	ok			5	ok	6	ok	7	ok	8	ok
Chuveiros e limpa pés	1	ko (1)	2		3		4		5 e 6	5 ok; 6 ko (10)	7		8		9		10 e 11	ko (12)
Limpa pés			1					ko (10)										
Bebedouros	1	ko (2)	2 e 3	2 ko (2); 3 ok	4	ok	5 e 6	5 e 6 ko (2)	7 e 8	ko (2)	9 e 10	9 ok (2); 10 ok	11	ok	12	ok	13 a 15	ok
Casas de banho	1	ko (3)							2	ko (3 e 11)	3	ko (3 e 11)					4	ko (3 e 11)
Piso		ko (4)		ko (7 e 8)		ko (8)		ko (8)		ko (8)		ko (8)						
Papeleiras																		
Asseio canino			1	ok													2	ok
Equipamentos desportivos																		
Ecopontos	1	ok	2	ok	3	ok					4 a 5	ko (11)	6	ko (11)	7	ok	8 a 10	ok
Canteiros						ko (9)						ko (12)						
Cheiros																		
Túneis			1	ko (13)			2		3		4							
Bancos												ko (11)						

LEGENDA

- 1 - Falta plataforma de madeira
- 2 - Avariados
- 3 - Totalmente fechadas, com portas dos contadores de água partidos
- 4 - Piso levantado na praia da Azarujinha
- 5 - Com areia devido à existência de mais areia na praia
- 6 - Vidros partidos
- 7 - Rebordo e vedação danificados entre as praias da Azarujinha e Poça - sem protecção
- 8 - Existência de zonas com piso abatido
- 9 - Grafittie na arriba
- 10 - Falta grelha de escoamento
- 11 - Com grafitties
- 12 - Escoamento de água vindo do canteiro
- 13 - Grafitties, sujo e iluminação danificada

Monitorização efectuada no dia 3 de Abril de 2007



Em termos de manutenção da infra-estrutura física e dos seus equipamentos, a AAP tem recebido cada vez mais queixas por parte dos utentes que transmitem sentimentos de existência de um Paredão degradado e abandonado pelas entidades responsáveis. A contribuir para esta imagem, realça-se o piso levantado, os WC, bebedouros e duches sem funcionar, inúmeros grafitties, candeeiros, quadros de electricidade e água vandalizados. De notar que entre as praia da Azarujinha e Poça continua por reparar o rebordo e vedação parcialmente arrancados durante as marés vivas. As vedações provisórias colocadas pela Polícia Municipal também já foram derrubadas.

No túnel da praia da Poça tem vindo a registar-se uma crescente degradação, designadamente com grafitties, pedaços de estuque caído do tecto e iluminação avariada. A AAP continua a receber queixas sobre a falta de limpeza deste túnel.

Em termos de utilização do espaço físico do Paredão, persiste a contestação generalizada dos utentes face à presença de bicicletas e de *skates*.

A presença de animais cuja circulação não se encontra de acordo com a lei em vigor continua a ser também fortemente contestada.

No sentido de pôr cobro a estas situações, a AAP reforça o alerta para a necessidade urgente de estabelecer regras claras que regulamentem a utilização e a boa convivência social no passeio marítimo e/ou a aplicação rigorosa das normas gerais já existentes.

No que diz respeito às estações do *LifeTrail* é necessário proceder à correspondente manutenção: A estação das bicicletas está inutilizada; a estação de braços do Tamariz não tem as molas para poder funcionar e; faltam parafusos em muitas estações.