



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E  
DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - NOVEMBRO DE 2006

---

---

- ÍNDICE

- ÍNDICE ..... 1
- NOTA INTRODUTÓRIA ..... 2
- ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS) ..... 3



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação<sup>1</sup> dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 23 de Novembro de 2006

A Direcção

---

<sup>1</sup> Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



## • ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa geográfico que identifique a localização dos equipamentos monitorizados e objecto de referência no quadro (I) que, de seguida, se apresenta:

Quadro I - Check List da Monitorização Física do Paredão

Equipamentos/Localização	Praia da Azaruinha		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do		Praia do Tamariz		Da Tamariz ao Jardim Bar		Do Jardim à praia das Moinhas		Praia das Moinhas		Das Moinhas à curva do palácio		Praia da Despedida e Conceição		
	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	
Rampas de Acesso			1	ko [2]			2	ko [9]											
Candelários		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok	
Banheiros informativos e publicidade			1 e 2	ok   2 - ko	3	ko [7]	4	ok			5	ok	6	ok	7	ok	8	ok	
Chuveiros a linha guia	1	ok	2		3	ok	4	ok	5 e 6	5- ko [12]; 6-	7	ok	8	ok	9	ok	10 e 11	ok	
Linha-pis			1	ok															
Baléouros	1	ok	2 a 3	2 - ko (4); 3 - ok	4	ok	5 e 6	a e ko [10]	7 e 8	ok	9 e 10	ok	11	ko [16]	12	ok	13 a 15 [17]; 14-	13 - ko [17]; 14-	
Casas de banho	1	ko [1]							2	ko [12]	3	ko [15]						4	ko [19]
Piso				ko [5]		ko [8]		ko [11]		ko [14]									
Papelinas		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok			ok
Arreios-cantos			1	ok														2	ok
Equipamentos desportivos																			
Esportivos	1	ok	2	ok	3	ok					4 e 5	ok	6	ok	7	ok	8 a 10	ok	
Candelários				ko [6]		ok		ok		ok		ok		ok		ok			
Chuveiros																			
Bancos		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok			ok

### LEGENDA

- 1 - Fechadas - falta um candeliro e outro está arrancado da parede
- 2 - com areia
- 3 - vidro partido
- 4 - não funciona
- 5 - destruído junto a uma das palmeiras ao pé do café "Surpresa"
- 6 - derrocada de pedra da arriba, numa zona desprotegida por malho
- 7 - partido
- 8 - piso destruído junto a uma palmeira em frente à piscina oceânica do Tamariz - abastecimento em crescimento.
- 9 - Com areia
- 10 - 5 - não pára de deixar água, 6 não funciona
- 11 - faltam algumas pedras de calçada em frente à esplanada do Tamariz e abastecimento à saída do túnel do Tamariz
- 12 - danificada grelha de escoamento da água
- 13 - fechadas
- 14 - piso ligeiramente abastido, e com pedras rachadas, em frente à j
- 15 - todas abertas com excepção da dos homens - muro envolvente com grafites
- 16 - não funciona
- 17 - não funciona
- 18 - não funciona
- 19 - todas abertas com excepção do feminino

De referir que a monitorização à iluminação reflecte problemas entre a praia da Poça e o Monte Estoril com falhas alternadas consoante o dia.

De realçar, ainda, que as casas de banho não têm qualquer horário afixado e que às 18h00 já se encontram encerradas.

Reitera-se a ideia de que a existência de cacifos - do género dos que estão nos centros comerciais para guardar alguns objectos pessoais na chegada ao Paredão - facilitariam a vida aos utentes que, deste modo, poderiam fazer exercício físico mais confortavelmente.



Alguns bancos e ecopontos estão pintados com *grafitties*, sobretudo entre o Estoril e Cascais.

Existe uma fuga de água num canteiro perto do café "Azimut" que inunda o paredão.

Por último e pela positiva, a AAP constatou que a Polícia Municipal tem estado mais interventiva no sentido da sensibilização dos utentes que circulam com bicicletas e que passeiam os cães.