



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E
DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - JUNHO DE 2006

- ÍNDICE

• ÍNDICE	1
• NOTA INTRODUTÓRIA	2
• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)	3
• SEGURANÇA.....	6
• COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO	6



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação¹ dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 12 de Julho de 2006

A Direcção

¹ Sallenta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa identificativo dos equipamentos monitorizados para acompanhar o quadro que, de seguida, se apresenta. O referido mapa será incluído assim que for possível.

Equipamentos/ Localização	Praia da Azaruinha		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do Tamariz		Praia do Tamariz		Do Tamariz ao Jonas Bar		Do Jonas à praia das Moitas		Praia das Moitas		Das Moitas à curva do palácio		Praias da Duquesa e Conceição	
	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação
Rampas de Acesso			1	ok	2	ok												
Candeieiros																		
Painéis informativos e publicidade			1	ok	3	ko (iii)	2	ok	4	ok	7	ok	5	ok	6	ok	7	ok
Chuveiros e limpa pés	1	ok	2	ok	3	ok	4	ok	5 e 6	ok	7	ok	8	ok (vii)	9	ok (viii)	10 e 11	ok
Limpa pés			1	ok														
Bebedouros	1	ok	2 e 3	ok	4	ok	5 e 6	ok	7 e 8	ok	9 e 10	ok	11	ok	12	ok	13 a 15	ok
Casas de banho	1	ko (i)															3	ok (x)
Piso																		
Papeleiras			1 a 5	ok	6 a 12	ok	13 a 17	ok	18 a 21	ok	22 a 28	ok	29 e 30	ok	31 a 34	ok	35 a 39	ok
Asseio canino			1	ok													2	ok
Equipamentos desportivos			1	ok	2	ok	3 e 4	ok (iv)			5 a 9	ok			10 a 12	ok		
Ecopontos	1	ok	2	ok	3	ok					4 a 5	ok	6	ok	7	ok	8 a 10	ok
Canteiros																ko (ix)		
Cheiros																		ko (xi)
Bancos					1	ok					2	ok			3	ok		

(i) - Casas de banho fechadas, sem um dos candeieiros exteriores e com outro arrancado da parede

(ii) - Piso danificado junto a paine publicitário

(iii) - Partido

(iv) - Ref. 3 com indicação de que aparelho está à espera de manutenção

(v) - Piso ligeiramente abaulado junto à piscina do Tamariz

(vi) - Mantém-se fechado o fraldário

(vii) - Água não escoar e escorre para o piso

(viii) - Água não escoar e escorre para o piso

(ix) - Palmeiras secas

(x) - Encontram-se encerrados a casa de banho de deficientes e o fraldário

(xi) - Mau cheiro junto às casas de banho



Face à monitorização do mês anterior regista-se, pela negativa, o fecho das casas de banho do Monte Estoril e Cascais. Em sentido inverso, assinala-se que, duas das quatro casas de banho existentes na Praia da Azarujinha já se encontram operacionais.

Há também a realçar que a zona de estacionamento que se está a criar, entre as praias da Duquesa e Conceição, se situa em pleno passeio.

Tendo em conta as queixas apresentadas por utentes do paredão à AAP, continua a notar-se a ausência de sombras e de bancos para descansar (como os que em tempos existiram no Paredão).

Continua, ainda, a ser contestada a presença de bicicletas utilizadas por adultos no passeio marítimo.

Para a melhoria das condições de utilização do Paredão, a AAP sugere a colocação de cacifos (com código), que serviriam para os utentes guardarem alguns objectos pessoais, proporcionando, assim, melhores condições para a prática de exercícios físicos.

Por outro lado, em relação à higiene e limpeza (dejectos caninos, lixo, etc.) propõe-se que os elementos dos “ Marés Vivas”, que em tempo de Verão se encontram nos extremos do Paredão, sejam instruídos no sentido de oferecerem sacos para dejectos caninos às pessoas que passeiam os seus “fiéis amigos”. Assim, promover-se-ia a limpeza dos dejectos caninos a par com acções de consciencialização social para o problema.

Por último, no que diz respeito às estações do LifeTrail que estão danificadas e/ou que necessitam de manutenção, é necessário alertar para os aspectos que, a seguir, se apontam:



Imagem	Problema	Resolução e prevenção
	<ul style="list-style-type: none">• Selector de resistência;• Falta de lubrificação;	Manutenção
	<ul style="list-style-type: none">• As molas que mantêm as alavancas distantes uma da outra estão avariadas;• O material posteriormente a este problema foi retirado (as alavancas)	Substituição e Manutenção
	<ul style="list-style-type: none">• Falta um elo de ligação entre as duas barras provocando uma instabilidade muito grande quando alguém utiliza o equipamento	Substituição
	<ul style="list-style-type: none">• As plataformas onde os utentes colocam os pés estão desapertadas e até faltam alguns parafusos. O aperto é feito com uma chave "especial".	Manutenção
	<ul style="list-style-type: none">• Falta de lubrificação em alto grau.• Este é dos materiais mais utilizados e como tal necessita de uma manutenção constante, principalmente a nível da lubrificação porque a proximidade do mar provoca desgaste rápido.	Manutenção



- **SEGURANÇA**

É desejável que, em relatórios futuros, este capítulo tenha como base uma nota mensal das autoridades de segurança pública do concelho sobre as ocorrências identificadas no Paredão.

A solicitação dessa informação será feita em sede de reunião da Task Force Praias.

De qualquer forma, neste exercício, foi possível constatar a continuação de um bom nível de policiamento, sobretudo na praia do Tamariz.

- **COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO**

É desejável que, em relatórios futuros, este capítulo tenha como base uma nota mensal das autoridades de saúde do concelho sobre as fiscalizações identificadas em estabelecimentos no Paredão.

A solicitação dessa informação será feita em sede de reunião da *Task Force* Praias.

Neste ponto, além da informação a prestar pelas autoridades supra citadas, a AAP, no futuro, vai tentar verificar o cumprimento das normas legais no âmbito da defesa do consumidor e do contribuinte (verificação da existência de livros de reclamações, da entrega de facturas no acto do pagamento de despesa superior a 9.98 euros, do livre acesso aos WC dos estabelecimentos de restauração, etc.).