



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E
DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - MAIO DE 2006

- ÍNDICE

• ÍNDICE	1
• NOTA INTRODUTÓRIA	2
• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)	3
• SEGURANÇA	4
• COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO	4



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação¹ dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 30 de Junho de 2006

A Direcção

¹ Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa identificativo dos equipamentos monitorizados para acompanhar o quadro que, de seguida, se apresenta. O referido mapa será incluído assim que for possível.

Equipamentos/ Localização	Praia da Azarujiã		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do Tamariz		Praia do Tamariz		Do Tamariz ao Jonas Bar		Do Jonas à praia das Moitas		Praia das Moitas		Das Moitas à curva do palácio		Praças da Duquesa e Conceição	
	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação	Ref. ^a	Ref. ^a Apreciação
Rampas de Acesso			1	ok			2	ok										
Canilheiros																		
Painéis informativos e publicidade			1	ok			3	ok									7	ok
Chuveiros e limpa pés	1	ok	2	ok			4	ok									10 e 11	ok
Limpa pés			1	ok														
Bebedouros	1	ok	2 e 3	ok			5 e 6	ok									12	ok
Casas de banho	1	ko (i)																
Piso																	3	ok (x)
Papeleiras			1 a 5	ok			6 a 12	ok									31 a 34	ok
Asseio canino			1	ok														
Equipamentos desportivos			1	ok			3 e 4	ok (iv)4									10 a 12	ok
Ecopontos	1	ok	2	ok													7	ok
Carteiros																		
Cheiros																		
Bancos																	2	ok

(i) - Casas de banho fechadas, sem um dos candeeiro exteriores e com outro arrancado da parede

(ii) - Piso danificado junto a painel publicitário

(iii) - Partido

(iv) - Ref. 3 com indicação de que aparelho está à espera de manutenção

(v) - Piso ligeiramente abaulado junto à piscina do Tamariz

(vi) - Mantém-se fechado o fraldário

(vii) - Água não escoa e escorre para o piso

(viii) - Água não escoa e escorre para o piso

(ix) - Palmeiras secas

(x) - Fechado casas de banho de deficientes e fraldário

(xi) - Mau cheiro junto às casas de banho



Face à monitorização do mês anterior regista-se uma melhoria das condições do paredão, atendendo à abertura de algumas das casas de banho que anteriormente se encontravam fechadas. No entanto, a situação mantém-se nas casas de banho da praia da Azarujinha.

Há também a realçar uma melhoria no estado dos chuveiros, limpa pés e bebedouros, praticamente todos a funcionar. Contudo a plataforma de alguns chuveiros não apresenta capacidade de escoamento.

Tendo em conta as queixas apresentadas por utentes do paredão à AAP nota-se a ausência de bancos e a presença de bicicletas, utilizadas por adultos, no passeio marítimo.

- **SEGURANÇA**

É desejável que, em relatórios futuros, este capítulo tenha como base uma nota mensal das autoridades de segurança pública do concelho sobre as ocorrências identificadas no Paredão.

A solicitação dessa informação será feita em sede de reunião da Task Force Praias.

De qualquer forma, neste exercício, foi possível constatar a presença de mais policiamento, sobretudo na praia do Tamariz.

- **COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO**

É desejável que, em relatórios futuros, este capítulo tenha como base uma nota mensal das autoridades de saúde do concelho sobre as fiscalizações identificadas em estabelecimentos no Paredão.



A solicitação dessa informação será feita em sede de reunião da *Task Force Praias*.

Neste ponto, além da informação a prestar pelas autoridades supra citadas, a AAP, no futuro, vai tentar verificar o cumprimento das normas legais no âmbito da defesa do consumidor e do contribuinte (verificação da existência de livros de reclamações, da entrega de facturas no acto do pagamento de despesa superior a 9.98 euros, do livre acesso aos WC dos estabelecimentos de restauração, etc.).