



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - OUTUBRO DE 2006

- ÍNDICE

- ÍNDICE 1
- NOTA INTRODUTÓRIA 2
- ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS) 3



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação¹ dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 03 de Novembro de 2006

A Direcção

¹ Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa geográfico que identifique a localização dos equipamentos monitorizados e objecto de referência no quadro (I) que, de seguida, se apresenta:

Quadro I - Check List da Monitorização Física do Paredão

Equipamentos/Localização	Praia da Azaruinha		Praia da Pega		Da praia da Poça à piscina do		Praia do Tamariz		Da Tamariz ao Jardim Bar		Os Juncos à praia dos Moinhos		Praia dos Moinhos		Das Moinhos à curva do palácio		Praia da Despedida e Conceição		
	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	Ref.º	Apreciação	
Rampas de Acesso			1	ko [2]			2	ko [9]											
Candelários		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok	
Banheiros informativos e publicidade			1 e 2	ok 2 - ko	3	ko [7]	4	ok			5	ok	6	ok	7	ok	8	ok	
Chuveiros a linha guia	1	ok	2		3	ok	4	ok	5 e 6	5 - ko [12]; 6 -	7	ok	8	ok	9	ok	10 e 11	ok	
Linha-pis			1	ok															
Baladaçaria	1	ok	2 e 3	2 - ko [4]; 3 - ok	4	ok	5 e 6	6 e ko [10]	7 e 8	ok	9 e 10	ok	11	ko [16]	12	ok	13 a 15 [17]; 14 -	13 - ko [17]; 14 -	
Casas de banho	1	ko [1]							2	ko [12]	3	ko [15]					4	ko [19]	
Piso				ko [5]		ko [8]		ko [11]		ko [14]									
Papelarias		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok	
Arreios-cantos			1	ok														2	ok
Equipamentos desportivos																			
Esportivos	1	ok	2	ok	3	ok					4 e 5	ok	6	ok	7	ok	8 a 10	ok	
Candelários				ko [6]		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok	
Chuveiros																			
Bancos		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok	

LEGENDA

- 1 - Fechadas - falta um candeliro e outro está arrancado da parede
- 2 - com areia
- 3 - vidro partido
- 4 - não funciona
- 5 - destruído junto a uma das palmeiras ao pé do café "Surpresa"
- 6 - derrocada de pedra da arriba, numa zona desprotegida por malho
- 7 - partido
- 8 - piso destruído junto a uma palmeira em frente à piscina oceânica do Tamariz - abastecimento em crescimento.
- 9 - Com areia
- 10 - 5 - não pára de deixar água, 6 não funciona
- 11 - faltam algumas pedras de calçada em frente à esplanada do Tamariz e abastecimento à saída do túnel do Tamariz
- 12 - danificada grelha de escoamento da água
- 13 - fechadas
- 14 - piso ligeiramente abastido, e com pedras rachadas, em frente à j
- 15 - todas abertas com excepção da dos homens - muro envolvente com grafites
- 16 - não funciona
- 17 - não funciona
- 18 - não funciona
- 19 - todas abertas com excepção do feminino

De referir que a monitorização à iluminação foi feita em todo o paredão e no dia 19 de Outubro e não havia qualquer problema.

De realçar, ainda, que as casas de banho não têm qualquer horário afixado e que às 18h00 já se encontravam encerradas.

Reitera-se a ideia de que a existência de cacifos - do género dos que estão nos centros comerciais para guardar alguns objectos pessoais na chegada ao Paredão - facilitariam a vida aos utentes que, deste modo, poderiam fazer exercício físico mais confortavelmente.



Em termos de utilização do espaço físico do Paredão, persiste a contestação generalizada dos utentes face à presença de bicicletas utilizadas por adultos no passeio marítimo, tendo mesmo sido testemunhado, por associados, o atropelamento de um utente.

A presença de animais cuja circulação não se encontra de acordo com a lei em vigor continua a ser fortemente contestada.

No sentido de pôr cobro a estas situações, a AAP alerta para a necessidade urgente de estabelecer regras claras que regulamentem a utilização e a boa convivência social no passeio marítimo e/ou a aplicação rigorosa das normas gerais já existentes.

Por último, salienta-se que as notícias vindas a público sobre a limpeza do túnel da Praia da Poça tinham fundamento. Em relação a esta matéria, a AAP já tinha solicitado acções de limpeza tal como se comprova pelo *e-mail* que a seguir se anexa.

