



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PAREDÃO

RELATÓRIO MENSAL DE MONITORIZAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E
DA UTILIZAÇÃO DO PAREDÃO - SETEMBRO DE 2006

- ÍNDICE

• ÍNDICE	1
• NOTA INTRODUTÓRIA	2
• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)	3
• SEGURANÇA	6
• COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO	6



- **NOTA INTRODUTÓRIA**

O presente exercício de monitorização do estado físico e de utilização do paredão corresponde ao compromisso que a Direcção da AAP assumiu no seu programa para o biénio 2006-2007.

Este relatório - que se pretende simples e de fácil leitura - é o resultado de duas etapas distintas:

- (i) Levantamento dos equipamentos e de outros aspectos relevantes a monitorizar;
- (ii) Observação e apreciação¹ dos equipamentos e dos outros aspectos relevantes.

A área geográfica a que se reporta corresponde à actual área do paredão contínuo (entre Cascais e a Azarujinha).

No futuro, o formato deste documento pode/deve ser objecto de revisão e aperfeiçoamento, uma vez que poderá vir a acolher mais aspectos que o melhorem e/ou alarguem a sua área de monitorização.

Paredão, 11 de Outubro de 2006

A Direcção

¹ Salienta-se que a apreciação feita tem como base critérios de senso comum, visto que a AAP não tem a veleidade de se assumir como entidade técnica com competências especializadas nas matérias tratadas.



• ESTADO FÍSICO (EQUIPAMENTOS E OUTROS)

Por razões de ordem técnica, ainda não é possível apresentar um mapa geográfico que identifique a localização dos equipamentos monitorizados e objecto de referência no quadro (I) que, de seguida, se apresenta:

Quadro I - *Check List* da Monitorização Física do Paredão

Equipamentos/Localização	Praia da Azarujinha		Praia da Poça		Da praia da Poça à piscina do Tamariz		Praia do Tamariz		Do Tamariz ao Jonas Bar		Do Jonas à praia das Moitas		Praia das Moitas	
	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação	Ref.ª	Apreciação
Rampas de Acesso			1	ko (2)			2	ko (8)						
Candeeiros				ok				ok		ok		ok		ok
Painéis Informativos e publicidade			1 e 2	1-ok 2 - ko (3)	3	ko (6)	4	ok			5	ok	6	ok
Chuveiros e limpa pés	1	ok	2		3	ok	4	ok	5 e 6	Ok (10)	7	ok	8	ok
Limpa pés			1	ok										
Bebedouros	1	ok	2 e 3	2 -ok (4) 3 - ok	4	ok	5 e 6	ok	7 e 8	ok	9 e 10	ok	11	ok
Casas de banho	1	ko (1)							2	Ok/Ko (11)	3	Ok/Ko (13)		
Piso				ko (5)		ko (7)		Ko (9)		ko (12)				
Papeleiras		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok
Asseio canino			1	ok										
Equipamentos desportivos														
Ecopontos	1	ok	2	ok	3	ok					4 a 5	ok	6	ok
Canteiros														
Cheiros														
Bancos		ok		ok		ok		ok		ok		ok		ok

Legenda:

- 1 - Fechadas - falta um candeeiro e outro está arrancado da parede
- 2- Com areia
- 3 - Pannel publicitário partido
- 4- Sai água pela base, com derrame para o paredão
- 5- Destruído junto a uma das palmeiras ao pé do café "Surpresa"
- 6- Partido
- 7 - Piso destruído junto a uma palmeira em frente à piscina oceânica do Tamariz
- 8 - Com areia
- 9 - Faltam pedras de calçada em frente à esplanada do Tamariz e ligeiro abatimento em frente à piscina do Tamariz
- 10 - Grelha para escoamento da água destruída por corrosão
- 11 - Fechadas as casas de banho para deficientes e fraldário, restantes abertas
- 12 - Piso ligeiramente abatido em frente à piscina do Tamariz
- 13 - Fechadas as casas de banho para deficientes e fraldário, restantes abertas - uma das portas com *graffities*
- 14 - Continuamente a deitar água
- 15- Fechadas as casas de banho para deficientes e fraldário, as restantes encontram-se abertas



Em relação às condições de utilização do Paredão, vários utentes comentaram a falta de sombras mostrando, em simultâneo, o seu agrado pela recente colocação dos bancos para descansar.

Por outro lado, a existência de cacifos - do género dos que estão nos centros comerciais - para guardar alguns objectos pessoais na chegada ao Paredão, facilitariam a vida aos utentes que, deste modo, poderiam fazer exercício físico mais confortavelmente.

De notar, ainda, que o chão de pedra colocado há relativamente pouco tempo já apresenta defeitos em alguns locais na junção e na própria pedra.

Em termos de utilização do espaço físico do Paredão, persiste a contestação generalizada dos utentes face à presença de bicicletas utilizadas por adultos no passeio marítimo, tendo mesmo sido testemunhado, por associados, o atropelamento de um utente.

A presença de animais cuja circulação não se encontra de acordo com a lei em vigor continua a ser fortemente contestada.

No sentido de pôr cobro a estas situações, a AAP alerta para a necessidade urgente de estabelecer regras claras que regulamentem a utilização e a boa convivência social no passeio marítimo e/ou a aplicação rigorosa das normas gerais já existentes.



No que diz respeito às estações do *LifeTrail* é necessário alertar para os aspectos que, a seguir, se apontam:

Quadro II - Monitorização do Equipamento de Educação Física do Paredão

Imagem	Problema	Resolução e prevenção
	Foi colocada a barra que se tinha partido e o elo de ligação que faltava. No entanto, esse elo não ficou convenientemente apertado.	Manutenção
	As plataformas onde os utentes colocam os pés estão desapertadas e faltam, inclusivamente, alguns parafusos. O aperto é feito com uma chave “especial”.	Manutenção
	Foi colocado o pedal que faltava, mas ficou com uma assinalável folga, o que dificulta o correcto uso do equipamento em questão. Este é dos materiais mais utilizados e como tal necessita de uma manutenção constante, principalmente a nível da lubrificação porque a proximidade do mar provoca um desgaste rápido.	Manutenção

Neste particular, e em comparação com anteriores relatórios, existem estações do *LifeTrail* que foram recuperadas, no entanto, ainda se encontram algumas falhas que podiam ter sido colmatadas na última intervenção.



- **SEGURANÇA PÚBLICA**

É desejável que, em relatórios futuros, este capítulo tenha como base uma nota mensal das autoridades de segurança pública do concelho sobre as ocorrências identificadas no Paredão.


A solicitação dessa informação será feita em sede de reunião da Task Force Praias.

De qualquer forma, neste exercício, foi possível constatar um bom nível de policiamento.

- **COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO**

É desejável que, em relatórios futuros, este capítulo tenha como base uma nota mensal das autoridades de saúde do concelho sobre as fiscalizações identificadas em estabelecimentos no Paredão.

A solicitação dessa informação será feita em sede de reunião da *Task Force* Praias.



AAP - Defenda a Natureza e a Costa do Estoril